

Sulfato Férrico 30%



El sulfato férrico se utiliza para preparar alúminas y pigmentos de óxido de hierro, y como coagulante para el tratamiento de efluentes líquidos. Las soluciones de compuestos de hierro (III) se utilizan para reducir el volumen de lodo de las plantas de tratamiento de efluentes entre otros usos.



ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO	VALOR
Sulfato férrico ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$)	30.0 % MIN
Fierro (Fe^{+3})	8.2 % MIN
Gravedad específica (20°C)	1.30 g/ml MIN
Estado físico	Líquido
Color	Café marrón a café
Olor	Débil a ácido

Para mayores detalles consulte nuestra Hoja de Datos de Seguridad en www.quimicapima.com

¡No busque más! Para mayor información no dude en contactarnos en cualquiera de nuestras sucursales.

MATRIZ HERMOSILLO

Tel: (662) 251-07-66, 251-04-28, 251-00-10 y 251-03-16.

TRANSPORTES PIMA

Tel: (662) 251-08-99 y 251-00-31.

PLANTA HERMOSILLO

Tel: (662) 262-05 98 y 260-67-06.

SUCURSAL MEXICALI

Tel: (686) 562-92-90, 562-58-14 y 562-04-32.

SUCURSAL CULIACÁN

Tel: (667) 760-60-80 y 760-61-87.

SUCURSAL OBREGÓN

Tel: (644) 415-93-07.

SUCURSAL BAJÍO

Tel: (461) 611-84-10 y 611-84-20.

SUCURSAL CHIHUAHUA

Tel: (614) 420-09-40 y 459-22-30.

SUCURSAL MONTERREY

Tel: (81) 8336-14-04 y 8636-28-34.

SUCURSAL LAGUNA

Tel: (871) 290-1333 y 227-0364.

SUCURSAL GUADALAJARA

Tel: (33) 1224-61-18 y 1224-14-29.

OFICINA ARIZONA

PIMA CHEMICALS & FERTILIZERS, LLC
Tel. +1 (520) 897-3035

Química Pima, S.A. de C.V.
Productos Químicos para la Industria y la Agricultura.
www.quimicapima.com