

## HOJA DE ESPECIFICACIONES

### SULFATO DE ALUMINIO "LIBRE DE FIERRO"

<i>Parámetro</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidad</i>
<i>Fórmula</i>	$Al_2(SO_4)_3 \cdot 14 H_2O$	-
<i>Aluminio (<math>Al_2O_3</math>)</i>	17.0 min	%
<i>Basicidad (<math>Al_2O_3</math>)</i>	0.60 max	%
<i>Hierro (<math>Fe_2O_3</math>)</i>	0.05 max	%
<i>Insolubles</i>	0.20 max	%
<i>Malla 6</i>	100 min	% pasante
<i>Malla 10</i>	60 min	% pasante
<i>Estado Físico</i>	Sólido granulado	-
<i>Color</i>	Blanco	-
<i>Olor</i>	Inodoro	-



#### QUÍMICA PIMA, S.A. DE C.V.

##### MATRIZ:

Calle del Cobre #20 Parque Industrial  
Hermosillo, Sonora, México.  
Tel. (662) 251-0316, 251-0766 y 251-0428

##### PLANTA:

Calle de las Galaxias #25 Parque Industrial  
Hermosillo, Sonora, México.  
Tel. (662) 260-6706 y 262-0598

##### SUCURSAL BAJÍO:

Tel. (461) 611-8410 y 611-8420

##### SUCURSAL OBREGÓN:

Tel. (644) 415-9307

##### SUCURSAL MEXICALI:

Tel. (686) 562-9290, 562-5814 y 562-0432

##### SUCURSAL CULIACÁN:

Tel. (667) 760-6080 y 760-6187

##### SUCURSAL GUADALAJARA

Tel. (33) 1224-6118 y 1224-1429

##### SUCURSAL CHIHUAHUA

Tel. (614) 420-0940 y 459-2230

##### SUCURSAL MONTERREY

Tel. (81) 8336-1404 y 8336-2834

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

[www.quimicapima.com](http://www.quimicapima.com)

[ventas@quimicapima.com](mailto:ventas@quimicapima.com)